

Postup pri odvrtavaní zalomených závitníkov

- 1.) Obrobok musí byť stabilne upnutý
- 2.) Presahujúca zalomená časť závitníka musí byť zarovnaná s povrchom obrobku
- 3.) Viacnásobným navrtaním je potrebné vrták vystrediť. Ak centrujete na NC stroji, vyberte nižšiu reznú rýchlosť
- 4.) Odvrtanie závitníka je možné urobiť na NC stroji s lubrikáciou (pozor: možnosť nalepenia). Je nutné použiť emulziu alebo TEREBOR, ako aj ručne na stojanovej vrtačke. Absolútne nevyhnutné je viacnásobné odstraňovanie triesky.
- 5.) Po odvrtaní odstráňte triesku.
- 6.) Vyrežte nový závit